




7. ábra Nyugalmi talajvízszint

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma kevés. Mélységük 100-200 m közötti, helyenként tekintélyes vízhozamokkal.

A település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint érzékeny besorolású.

Nagylétszámú állattartás a településen nem történik. Állattartást jellemzően nem folytatnak a településen.

Talaj és talajvízvédelem szempontjából kedvezőtlen, kockázatos az állattartáshoz kapcsolódó trágyakezelés, illetve a bányászathoz kapcsolódó tevékenységek.

3. levegőtisztaság-védelem

A levegő minőségének egyik meghatározó tényezője a települési légszennyezési kibocsátás. A többi településhez hasonlóan a légszennyezőanyag kibocsátások elsősorban a lakossági és közületi gázfelhasználáshoz, a közlekedésből adódó levegőszennyezéshez, valamint az ipari létesítményekhez és szolgáltatói tevékenységekhez kötődnek, melynek hatásait tompíthatja, illetve ronthatja az adott település környezeti adottsága.

Levegőminőség szempontjából érzékeny területnek tekinthető az országos jelentőségű természetvédelmi terület. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben nem szerepel a település.

A település közigazgatási területére a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján meghatározott határértékek vonatkoznak.

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján a 13. (Az ország többi területe) légszennyezettségi zónába tartozik, ahol a:

- kén-dioxid: F
- nitrogén-dioxid: F
- szén-monoxid: F
- szilárd (PM10): E

A településen levegőterhelést jelentenek még a lakossági fűtés során jelentkező kibocsátások. Számottevő lehet a vegyes tüzelés használata is melynek várható következménye a légszennyezés időszakos emelkedése.

Ezek a lokális és nem folyamatosan jelentkező hatások a település levegőjének minőségét alapvetően nem befolyásolják, azonban megszüntetésükre intézkedéseket kell kidolgozni.

Az allergén gyomnövények főként az utak mentén lévő árkokban fordulnak elő, melyek gyérítése az árkok, útpadkák és zöldfelületek rendszeres kaszálásával történik.

4. zaj- és rezgésterhelés

A település zajhelyzetének vizsgálata során – mint minden település vizsgálata során – három fő területre kell kitérni, melyek a közlekedés, az ipari/gazdasági tevékenységek, valamint a kulturális- és szórakoztatóipar.

A közúti közlekedési forgalom okozta zajterhelést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (2) alapján határoztuk meg.

Vizsgálatunk során „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2023. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Közút KHT. kiadványát vettük alapul.

A közúti közlekedés zajhatásait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendeletben meghatározott zajterhelési határértékekkel hasonlítottuk össze. A zajterhelést (LAeq) a referenciátávolságban (út középvonalától mért 7,5m) határoztuk meg.

LAeq(7,5)g,s,t,j, [dB]	7541 út	7542 út	Határérték a környező lakóterületen [dB]
Mnappal	58	55	60
Méjszaka	50	47	50

Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, a lakosságnak egy részét érinti.

Zajvédelmi szempontból jelentős gazdasági létesítmény a településen nem található.

A települést érintő, zajvédelmi problémát okozó rendezvények, események ritkán kerülnek megrendezésre.

5. sugárzás védelem

A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív dózissal terhel. A testünket érő sugárzás származhat a világútból, a talajból, a növényekből, élelmiszerekből, környezetünk tárgyaiból, vagy akár a saját testünkből is.

Az országon belül a geológiai viszonyoktól, az időjárástól, a táplálkozástól függően akár kétszázszoros különbségek is lehetnek a háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten nem befolyásolható. Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a villamos és a mágneses terét.

A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb körülmények is befolyásolják:


- a vezetékek föld feletti magassága
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése
- magas objektumok pl.: fásoros árnyékolás jelentősen csökkenti a térerősséget
- épületek (a villamosteret 85-90%-ban leárnyékolják)

A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségű távvezetésektől: 750kV-40m, 400kV-20m, 220kV-10m, 120kV-5m. A távvezetékekkel a közmű fejezet foglalkozik részletesen.

Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építésügyi engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások esetén, Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900MHz 4.500.000 μ W/m², 1800MHz 9.000.000 μ W/m². A határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket.

6. hulladékkezelés

A település közigazgatási területén, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató a Viridis - Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.



8. ábra A közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék egy főre jutó mennyisége, 2021. évben (kg/fő) (KSH)

A közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék egy főre jutó mennyisége a településen az alábbi volt 2021. évben:

- Kiscsehi: 313 kg/fő/év

Az Önkormányzat közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, mint közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti Templom tér 9.).

7. vizuális környezetterhelés

A tartós konfliktusok közé sorolhatók általában a roncsolt, felhagyott területek és elhagyott (külterületi) lakó épületek okozta konfliktusok. Konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból, hulladék elhelyezésből (pl. gyűjtőszigeten előforduló elhelyezés, külterületi út feltöltése) eredő konfliktusokra is.

A település belterületének utcaképét esztétikailag negatívan befolyásolja az elektromos légkábelek, telefonkábelek jelenlegi megjelenése. A szolgáltatókkal a várható hálózatfejlesztések eredményeként a jövőben légkabel hálózat egy részének térszín alatt kialakításával ez javítható.

A fentiekhez kapcsolódnak a bányászati tevékenységhez kapcsolódó felszín feletti létesítmények, melyek a település több pontján, elszórtan találhatók.

A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettséggel is foglalkozni kell, ami a településen jellemzően a közvilágítást jelenti (fényreklámok a településre nem jellemzőek).

8. árvízvédelem

A település nem szerepel a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendeletben.

9. Klímavédelem, éghajlatváltozás

Az éghajlatváltozás iránti sérülékenységet három tényező határozza meg. Ez a három tényező a kitettség, az érzékenység és az adaptációs kapacitás.

A kitettség alapvetően egy helyszínhez kapcsolódó tulajdonság. A kitettség elemzése arra válaszol, hogy egy adott helyszín milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatváltozási hatásnak.


Az érzékenység egy-egy rendszerhez kapcsolódó tulajdonság. Az érzékenység azt mutatja, hogy az adott beruházás egy adott éghajlatváltozási hatásra milyen mértékben érzékeny, mivel ezek az események károkat okoznak az utakban, épületekben, illetve az azok által betöltött funkciókban.

A kitettség és érzékenység együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy potenciális hatás lehetsége fennálljon.

Jelen dokumentációban a kitettség vizsgálata releváns.

A vizsgált terület tekintetében nem helyezkedik el fokozott kitettséget jelentő területen. Az országra általánosan jellemző változásra számíthatunk mind hőmérsékleti, mind csapadékviszonyok, illetve egyéb tekintetben, így kitettség tekintetében közepes mértékről beszélhetünk, ami a jelentős területfoglalással érintett erdőterületekre számottevő kedvezőtlen hatást gyakorolhat, figyelembe véve, hogy a termőhely alkalmazkodási potenciálja közepes.

Villámárvíz vonatkozásában a vizsgált vízgyűjtők és kifolyási pontjaik tekintetében a településeket érintő vizsgálat szerint gyengén veszélyeztetett (2-es az 1-5 fokozatú skálán).



9. ábra Villámárvíz veszélyeztetettség

10. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

Általánosan elmondható, hogy környezeti konfliktusforrás jellemzően a lakóövezetek ipari-gazdasági-mezőgazdasági övezetekkel határos területein, illetve az elhagyott illegális hulladékok következtében jelentkezik.

A meglévő, működő telephelyekkel kapcsolatosan az általánosan időnként előforduló egy-két szembenálló fél esteit leszámítva, kirívó konfliktushelyzet nem tapasztalható. Ugyanez elmondható a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozóan is. Az előforduló környezeti konfliktusok nem mindig, sőt, általában nem jelentik a környezet károsítását is, hanem elsősorban ez ellenérdekű felek (pl. lakó-gazdálkodó) érdekeinek ütközéseit jelentik.

Számottevő környezeti konfliktusról nincs információnk.

2.11. A táji és természeti adottságok és örökség, jellemző tájkarakter, zöldinfrastruktúra-hálózat

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

A fejezethez felhasznált irodalom a Dövényi Zoltán által szerkesztett Magyarország Kistájainak Katasztere (Budapest, 2010) c. könyv és a Kocsis Károly szerk. Magyar Nemzeti Atlasz (Budapest, 2018) Domborzat (Gábris Gyula), Földtan (Haas János, Brezsnaynszky Károly), Éghajlat (Bihari Zita), Vizek (Varga György), Talajok (Pásztor László) c. fejezetei alapján készült. A Növényzet c. fejezethez adatokat a Nébih interaktív erdőtérképéről (Erdészeti információk (gov.hu)) olvastuk le.

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS

Mura menti település, a szlovén és a horvát határ közvetlen közelében, a letenyei határátkelőtől észak felé 10 kilométerre. Apróflavas település, lakossága 161 fő (2024). A Zalai-dombságon belül az Egerszeg-Letenyei-dombság nevű kistáj része. A településtől délre halad át az M70-es autót.

Kiscsehi területén, a Zalai borvidék részeként mindig is fontos szerepet játszott a szőlőtermesztés. Lakossága sosem volt számottevő, napjainkban fő vonzerejét ez adja és a szép természeti környezet.

DOMBORZAT



Az ópleisztocén felboltozódás következtében a tájra jellemző erős, É-D-i iránybú völgyhálózatot itt erősen tagolt dombsorok szabdalják. Kiscsehi területének domborzata enyhén hullámos, közép magas alföld, illetve enyhén hullámos és tagolt magasabb alföld. A vízfolyások alacsony ártéri síkságot formáltak, az eróziós-deráziós völgyekkel tagolt magasabb dombsági háta déli előterében, lejtőin, löszszappal fedett alacsony hordalékkúpsíkság jött létre. A Zalai-dombság relatív reliefje itt a legnagyobb (85 m/km²), a tengerszint feletti magasság 160-300 m közötti.

FÖLDTAN

Érdemes megemlíteni, hogy a kistáj közepén fut a Balatoni vonal, melynek északi és déli felén eltérő az alapkőzet. A település tágabb környezetében a mélyebb rétegekben triász és perm sekélytengeri

mész- és dolomit jellemző, erre rakódtak rá a dombvidéki részekben eolikus lösz és löszös üledék, a völgyekben folyóvízi hordalék (aleurit, agyag, homok és kavics), a domblábaknál szárazföldi lejtőüledék képződött. Ez a vidék a kőolajbányászat bölcsője (1930-as években virágzott); a szénhidrogén-előfordulások a alsó-pannon homok és homokkőrétegekhez kapcsolódnak.

ÉGHAJLAT

Éghajlatát tekintve a mérsékelt meleg-mérsékelt nedves éghajlati körzetbe tartozik. Az évi középhőmérséklet 10,0-10,5 °C között alakul, a januári középhőmérséklet -1,5 és -1,0 °C közötti, míg a júliusi középhőmérséklet 20,0-20,5 °C. Az éves napfénytartam 1900-1950 óra. A nyári napok átlagos száma (azok a napok, amelyeken a napi maximum eléri a 25 °C-ot) 70-80 nap, a téli napoké 20-25 (amikor nem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet). A csapadék évi összege 700-750 mm, ennek eloszlása a következő: a tavaszi időszakban 160-170 mm, nyáron a legtöbb, 240-250 mm, az őszi 200 fölötti, télen a legkevesebb, 110-120 mm. Az uralkodó szélirány az ÉK-i, melyek átlagos erőssége 2-2,5 km/h.

VÍZRAJZ

A terület a Mura vízgyűjtőjéhez tartozik, rendkívül gazdag a kisvízfolyásokban, melyek vízhozama a szárazabb időszakokban is állandó. Jelentős az évi lefolyás mértéke, az őszi árvíz is jellemző. A 2014 szeptemberi csapadékos időjárás során a településhez közeli Maróci-víztározó gátja közel hatvan méteres szakaszon megcsúszott, amelyet mintegy 5000 homokzsákkal, valamint a további csúszás ellentartására bordás megtámasztással próbáltak megóvni az illetékes hatóságok. A falu mélyebben fekvő részeiből mintegy 30 embert kellett kitelepíteni.



Szentadorjánon ered a településen észak-déli irányban áthaladó Szentadorjáni-patak (11 km, 45 km²). A Szentadorjáni-patakba torkollik a település északi részén a Maróci-patak, valamint a település délnyugati irányában Újmalom-patak, valamint délkeleti irányban a Budafapusztai -patak, valamint a település keleti határán a Zajki-patak.

A talajvíz nem számottevő, mélysége a sík területeken 2-4 méter.

NÖVÉNYZET

A kistáj potenciális erdőterület, bükkösök uralta erdők, a völgyaljakban gyertyános-tölgyesek, égerligetek jelennének meg az ember tájalakító tevékenysége nélkül. Természetszerű erdők kis kiterjedésűek, szétszórtan fordulnak elő, gyertyános-bükkös alkotta állományok. Az erdők jelentős része akácos, főként a déli területeken. A Hegyaljai-patak mentén nagy kiterjedésű égerligetet találunk.

Az évtizedek óta felhagyott szőlőparcellákon jellegtelen erdőszülés tapasztalható juharokkal, megmaradt gyümölcsfákkal, spontán kialakult mogyoróligetekkel.

A Szentadorjáni-patak mentén a ligeterdők fragmentumaiban, gyepekben, inváziós özőnfajok uralta területeken szép tavaszi geofiton aspektus látható a védett hóvirág (*Galanthus nivalis*) szőnyegével és nyugati csillagvirággal (*Scilla drunensis*).

TALAJOK

A területen agyagbemosódásos barna erdőtalajok jellemzőek, kisebb arányban pszeudoglejes barna erdőtalajok is jelen vannak. Ezek vályog mechanikai összetételűek és rossz vízgazdálkodásúak. A vízfolyások mentén réti talajok és lápos réti talajok jöttek létre, ezek agyagos vályog mechanikai összetételűek, közepes vízvezető és jó víztározó képesség jellemzi őket.

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET VIZSGÁLATA

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT

A település említése 1808-ban Csehi, 1902-ben Kiscsehi. A község Bázakerettye szomszédságában fekszik, a településhez tartozik Budafapuszta, annak szép arborétuma, a vadászkastéllyal és az olajos emlékművel. Az arborétum 1990-től védettséget élvez. Kiscsehibe sok kerékpáros természetjáró is ellátogat. Elsősorban külföldi vadászok kedvelt találkozóhelye a budafai vadászház(kiscsehi.hu)



I.Katonai felmérés (1784)

forrás: maps.arcanum.hu

ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS (1784)

Legközelebbi nagyváros Nagykanizsa, e felé karbantartott kocsit vezet. Erről ágazik le egy kocsit, mely a Szentadorján-patak völgye mentén vezet Kányavár felé. Erre az útra fűződik fel Kiscsehi

néhány háza. A legközelebbi határátkelő Muraszemenyénél van, ahol rév vezet át a Murán a határon túlra. A patak völgy menti magasabb térszíneken szántók, a patak völgyben legelőterületek fordulnak elő. A települést erdőség veszi körül.



II. Katonai felmérés (1856-60)

forrás: maps.arcanum.hu

Második katonai felmérés (1856-60)

A kanyargós Szentadorján-patakot ligeterdő kíséri, völgyében és a Hegypatak mentén vizenyős legelőket látunk. Kisebb legelőterület van a lakott területtől északkeletre. A falu területének nyugati részén szőlőterületek vannak, pincékkel és présházakkal.




Harmadik katonai felmérés (1879)

forrás: maps.arcanum.hu

Harmadik katonai felmérés (1879)

Nem történik változás a korábbi felméréshez képest. Nem épülnek új porták, azonban a térkép már említi a betelepült résztől déli irányban az Új-malom, a Pétibükk-major, valamint Budafa-pusztá majorságait.



Harmadik katonai felmérés (1879)

forrás: maps.arcanum.hu

1941-es katonai felmérések

Budafapuszta kiépült, jelentősége egyre nagyobb szerepet tölt be a település életében. A belterület terjedt észak és déli irányba egyaránt. Látható, hogy a szomszédos települések egyre nagyobb kiterjedésűek, kapcsolatuk erősödött.

NAPJAINKBAN

A tájszerkezetben nem történt jelentős változás. A szántóterületek kiterjedését eleve meghatározzák a domborzati viszonyok, így azok helye nem változott. A szőlőterületek szinte egészét erdők váltották fel. Néhány új lakóház épült.

TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE



Műholdfelvétel (2024)

forrás: GoogleEarth2024


A mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipar termelése is jelentősen lecsökkent a térségben. Nagyüzemi művelésre csak a széles völgyek megfelelőek, de a talaj minősége kifejezetten gyenge. A rendelkezésre álló szántóterületek jelentős részén kukoricatermesztés folyik, kisebb hányadán kalászos gabona (búza, sörárpa) termesztése jellemző.

Az egykori szőlők helyén spontán beerdősülés figyelhető meg, csak úgy mint a vízfolyások menti gyepterületek esetében. A leggyorsabb regenerációs képességgel a vizes élőhelyek bírnak, így a patakokat napjainkra égerligetek és füzesek kísérik.

A vízfolyások mentén erdőterületek vannak, így a diffúz szennyezés veszélye nem áll fent. A tájhasználati típusok összességében illeszkednek a természeti adottságokhoz


Felszínborítás

Kiscsei közigazgatási területének jelentős hányadát erdő borítja. A patakok völgyében gyepterületek húzódnak, valamint az országos átlagnál jóval alacsonyabb a szántók aránya. A település épített környezete kismértékű.



Művelési ág

A település művelési ág szerinti megoszlásában a kivett területek hányada jóval magasabb értéket mutat, a belterületi ingatlanok hosszú telkei, és a bányaterületek miatt. A Budafapusztai-patak mentén húzódó gyepterületeket főként legelőként hasznosítják a település környeztében lévő gyepek főként rét művelési ágban vannak. Művelési ág szerinti megoszlásban a szántók nagyobb területet foglalnak el, mint ahogy az a felszínborítás ábráján látható. A kert, gyümölcsös és szőlő művelésű területek a település nyugati határában lévő zártkertekben koncentrálnak.



VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK

VÉDETT TÁJI ÉRTÉKEK

Tájképvédelmi terület övezete

A település teljes területe a tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. A változatos tájszerkezet, az aprófalvas jelleg, a épületek, táji környezet indokoltá teszi a védelmet.



Egyedi tájérték

Egyedi tájértéknek a tájra jellemző természeti érték, képződmény, vagy az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos, vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.

Az alábbi táblázatban a felmért egyedi tájértékek szerepelnek a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján.

Az egyedi tájértékek között leginkább a szőlőtermeléshez kapcsolódó prэшázak, pontszerű épített tájértékként a fészületek, emlékművek, a táj látványelemit hangsúlyozó kilátópontok, a kiemelkedő természeti értéként nyivántarott gyűjteményes kert, egyes fa, löszfal, valamint a település táji értékeiben megjelenő víz szerepe emelendő ki. A tájértékeket veszélyeztető tényezők állagmegóvás elmaradása, a felhagyott szőlők és legelők, valamint a szokások változása. Az illetékes természetvédelmi hatóság a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.



Kiscsei egyedi tájértékeinek elhelyezkedése (Forrás: BFNPI adatszolgáltatás)

	Név	Elhelyezkedés	Hrsz
1	Harangtorony	Baross Gábor u., és a szőlőhegyre vezető út sarkánál	38
2	Kőkereszt	Deák Ferenc u. 1.	36
3	Útszéli kereszt	A település északi vége, a főút mellett.	02/8
4	Szőlőhegyi kereszt	Tekints-hegy	751/2
5	A temető keresztje	A település északkeleti végén	056/2
6	Budafapusztai arborétum	A településtől keletre	0122, 0123/2, 0123/3, 0124/1, 0124/2, 0125/3, 0126, 0128
7	Préház	Tekints-hegy	768
8	Boronás préház	Tekints-hegy	1028/a
9	Óreg préház	Tekints-hegy	1116
10	Préház a szőlőhegyen	Tekints-hegy	668
11	Világháborús emlékmű	Deák Ferenc u., a település központjában	219/1
12	1848-as emlékmű	Deák Ferenc u., a település központjában	96
13	Forrás	Varga-völgy, a településtől északkeletre.	33 G

14	Horgásztó	A település északi végén, a Szentadorjáni-patak mellett.	061/10
15	Szentadorjáni-patak	A patak ÉK-DNY irányban keresztülfolyik a településen	0160, 039, 202, 97, 062/1, 062/2
16	Szelídgesztenye	Tekints-hegy	1117
17	Löszfal	A szőlőhegyre vezető út mellett	015
18	Kilátás a szőlőhegyről	Tekints-hegy	894
19	Kilátópont	A településtől keletre lévő legelőről	048/3

Kiscsehi egyedi tájértékeinek elhelyezkedése (Forrás: BFNPI adatszolgáltatás)

	Név	Főbb jellemzők
1	Harangtorony	Négyzetes alaprajzú, bádoggal fedett sátoztetős, emeletes harangtorony. A torony felső részén, mindegyik oldalon kettő-kettő, félköríves ablakkal. Déli homlokzatán nagyméretű, félköríves bejárattal. A haranglábban egy oltárfülke van kialakítva, ahol egy fakereszt található.
2	Kőkereszt	Lakóház kerítésén belül álló kőkereszt festett Krisztus-szoborral. A ház kerítése teljesen eltakarja a kereszt alsó részét.
3	Útszéli kereszt	Kőből készült, díszes talapzaton álló, műkőből készült kereszt korpusszal, és Mária szoborral. A keresztben semmilyen felirat sem látszik.
4	Szőlőhegyi kereszt	Alacsony fakerítéssel körbevett részen álló festett kőkereszt korpusszal. A kereszt talapzatán egy kis fülke található, de szobor nincsen benne. A keresztben semmilyen felirat sem olvasható.
5	A temető keresztje	Kőkereszt korpusszal, díszes talapzatán található fülkében kicsi Mária-szoborral. A talapzat felirata: „Isten dicsőségére állíttatta / 19 Csehi község 09”
6	Budafapusztai arborétum	46 ha-os területen elterülő arborétumban 132féle tűlevelű, és 88féle lombos fa, illetve cserjefaj található. Az arborétum területén található egy vadászkastély, egy nagyobb, és egy kisebb tó, játszótér, és egy fából épült kilátó is.
7	Présház	Téglalap alaprajzú présház nyeregtetővel, deszkaoromzattal, keleti homlokzatán fából készült tornáccal, déli homlokzatán fazsalus ablakkal. A présház első része téglafalazatú, hátsó része zsilipelt boronafalú.
8	Boronás présház	Téglalap alaprajzú, zsilipelt boronafalú présház kontyolt nyeregtetővel, deszkaoromzattal, kisméretű fazsalus ablakokkal, keleti homlokzatán hozzáépített tárolóval. Falait sárral tapasztották, melyet fehérre meszelték.
9	Öreg présház	Téglalap alaprajzú, tapasztott boronafalú présház nyeregtetővel, deszkaoromzattal, kicsiny ablakkal.
10	Présház a szőlőhegyen	Fehérre meszelt tapasztott boronafalú présház, keleti homlokzatán kigurással.
11	Világháborús emlékmű	Az emlékmű két tábláján az I., és II. világháborúban elesett kiscsehi hősök nevei olvashatók. A két tábla között egy díszes, fából készült kereszt található, fémbe készült Mária, és Jézus szoborral. az emlékmű bal oldalán egy fából faragott, imádkozó asszonyt ábrázoló szobor áll.
12	1848-as emlékmű	Az 1848-as forradalom, és szabadságharc 100. évfordulójára állított, műkőből készült, egyszerű emlékmű, kis márványtáblával, és zászlórúddal.

13	Forrás	A víz egy völgytalpi égeresben több ponton szivárog a felszínre. A forrást körülvevő lápos élőhely természetvédelmi szempontból értékes.
14	Horgásztó	Szabályos téglalap alaprajzú, mesterségesen kialakított horgásztó, partján fából kialakított kilátótoronnyal.
15	Szentadorjáni-patak	A településtől délre lévő szakaszán szabályozatlan, kanyargós medrű, természetközeli állapotú kis patak. A települést érintő szakasz szabályozott. A patak partját gyepek övezik. A patakon megjelentek a hódok is
16	Szelídgesztenye	Terebélyes lombkoronájú, magányosan álló, idős szelídgesztenye (<i>Castanea sativa</i>) egyed. Törzskörmérete kb. 3 méter. A gondozás hiányában a fa alatt elkezdtek felnőni a fiatal fászszerűk.
17	Löszfal	A hegyre vezető mélyútút mentén az erózió kb. 50 méter hosszan többé-kevésbé függőleges löszfalat hozott létre, kiváló fészkelőhelyet biztosítva a gyurgyalagoknak.
18	Kilátás a szőlőhegyről	A szőlőhegyről szép kilátás nyílik a településre, és az azt körülvevő dombok erdőire, és legelőire.
19	Kilátópont	A településtől keletre lévő dombról kiváló kilátás nyílik a településre, a szőlőhegy egy részére, és a települést körülvevő erdőkre.

Kiscsehi egyedi tájértékeinek jellemzői (Forrás: BFNPI adatszolgáltatás)

NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ VAGY VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLET, ÉRTÉK, EMLÉK

Országos jelentőségű védett természeti terület

Országos jelentőségű védett természeti terület nincs a település területén.

Helyi jelentőségű védett természeti terület

Kiscsehi területén a Budafapusztai arborétum területét helyi jelentőségű védett területként tatja nyilván az Önkormányzat.

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Hatályos: 2024. 05. 27

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Zala Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 76/1976. VB. számú határozatával védetté nyilvánított Budafapusztai Arborétum helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét a képviselő-testület e rendelettel fenntartja az 1978. évi telekrendezés után földhivatali ingatlan-nyilvántartásban természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanok vonatkozásában.

2. § A Budafapusztai Arborétum helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése, helyrajzi száma:

a) erdő 4,184 ha 0124/1 hrsz.

b) szántó 0,4183 ha 0124/2 hrsz.